


---

## PROCEDURE ALARME 8 MANQUANT DEPRESSION SUR POELE ETANCHE (GAMME 98 DE AMG)

Si vous avez une Alarme 8 manquant de pression qui se déclenche souvent au démarrage au bout de quelques minutes après l'allumage et qui bloque l'arrivée des granulés (vis sans fin ne tournant pas), cela pourrait provenir du contacteur de la trappe de chargement de pellet qui détecte que la trappe est ouverte.

Pour remédier à ce problème, ouvrir la porte de chargement du pellet, dévisser les deux vis de fixation du contacteur et le mettre en butée maximum vers haut.



Pensez aussi à serrer à la main, les aimants qui se trouvent sur la partie basse du réservoir où repose la trappe de chargement des granulés.

